



SERVICIO DE ACREDITACIÓN ECUATORIANO - SAE

ALCANCE DE ACREDITACIÓN

LABORATORIO CFAS CONSORCIO - PEGASO CAMPO PUMA ORIENTE S.A.

Parroquia Dayuma, Vía Auca Cononaco, km 40 / Lab CFAS: Vía Auca
Cononaco, km 44.5, a 300m al Norte de la Estación de Producción Auca
SUR-PETROAMAZONAS.

• Teléfono: 2892-365 • E-mail: wmartinez@pumaoriente.com
Francisco de Orellana - Ecuador

Sector
Ensayos

Certificado de Acreditación Nº: SAE LE C 15-010
Actualización Nº: 02
Resolución Nº: SAE-ACR-0061-2016
Vigencia a partir de: 2016-11-23
Acreditación Inicial: 2015-10-12
Responsable(s) Técnico(s): Tnlgo. Marcelo Ernesto Calero Zapata

Está acreditado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE) de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2006 "Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración", los Criterios Generales de Acreditación para laboratorios de ensayo y calibración (CR GA01), Guías y Políticas del SAE en su edición vigente, para las siguientes actividades:

CATEGORIA: 0. Ensayos en el laboratorio permanente

CAMPO DE ENSAYO: Análisis Físico – Químicos en Petróleo

PRODUCTO O MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO, TÉCNICA Y RANGOS	MÉTODO DE ENSAYO (Procedimiento interno y método de referencia)
Petróleo crudo	Densidad API, Hidrómetro, (13 a 20) °API	PEE/ Lab-CFAS/01 Método de Referencia: ASTM D1298-12b. 2012
	Porcentaje de agua, Volumetría, (0,2 a 1,0) % (v/v)	PEE/Lab-CFAS/02 Método de Referencia: ASTM D4006-11. 2012
	Sedimentos, Gravimetría, (0,01 a 0,03) % (v/v)	PEE/Lab-CFAS/03 Método de Referencia: ASTM D473-07. 2012

Control de Cambios en Alcance

Fecha	Modificaciones
2015-10-12	Inicial, Otorgar la acreditación.
2016-11-23	Vigilancia 1, Mantener la Acreditación