

**ALCANCE DE ACREDITACIÓN**

**ORGANISMO DE INSPECCIÓN**

**CONSORCIO REVISIÓN VEHICULAR DANTON**

Calle de la Compañía vía a Mayancela • Telf.: (593) 7 4068057  
Cuenca - Ecuador

Certificado de Acreditación N°: **SAE INS - 15.005**

Actualización N°: **01**

Acreditación Inicial: **2015-08-20**

Está acreditado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE) conforme a los requisitos contenidos en la Norma **NTE INEN ISO/IEC 17020:2013**, y los documentos del SAE relacionados con el proceso de evaluación y acreditación, como **Organismo de Inspección** de:

<b>Sector:</b>	<b><u>Automotriz</u></b>		<b>Tipo de organismos de inspección:</b>		<b>A</b>
<b>Resolución N°:</b>	SAE DE 15-431	<b>Vigencia a partir de:</b>	2015-08-20	<b>Director Técnico:</b>	Ing. Edgar Acevedo
<b>Localizaciones:</b>	Cuenca - Ecuador				

N°	Campo de inspección / elemento a inspeccionar	Metodología	Procedimientos de Inspección	Código de Norma / Descripción de la Norma
1	Inspección Técnica Vehicular - ITV	Visual Documental Instrumental	Realización de la Revisión Técnica Vehicular GG.7.1.PR01	REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR - EMOV EP. Año 2012

**Control de Cambios en Alcance**

Fecha	Modificaciones
2015-08-20	Acreditación Inicial
2017-04-27	Suspensión de Acreditación SAE ACR-01-2017 DESDE 2017-04-27